

Schadeformulier OVL

Naam monteur Smit

Algemene gegevens

Datum melding 01-12-2022

SOC of DEC nummer Soc11022075971

Locatiegegevens

Locatie Govert Flinckstraat 2, 8021 ET Zwolle, Netherlands

Nadere omschrijving locatie Miereveltstr

Straatnaam Miereveltstr

Huisnummer (indien nabij woning) Kruising

Plaats Zwolle

Binnen / buiten bebouwde kom Binnen

Max. toegestane snelheid ter plaatse (km/u) 50

Wegtype Kruising

Positionering van het object Bestrating

Objectgegevens

Objectnr 005

Soort lichtmast EU

Type lichtmast Conisch

Materiaal lichtmast Aluminium

Lichtpunthoogte (m) 8

Type mast (bv. diameter/doorsnede lm) Zie foto

Type armatuur (locatie opgeven indien opslag) Afgegeven vestiging Zwolle

Type kabel Kunststof IN

Aantal kabels 1

Aantal aders 3

Dikte van de aders 2,5

Schadegegevens

Schade moet ontstaan zijn door

Aanrijding door motorrijtuig(en)

Status schade object

Delen vernieuwen

Geconstateerde schade

Enkelvoudig geknikt

Extra aanvulling / toelichting

Em geplaatst, mast wegn.

Onderzoek

Zijn er stille getuigen?

Nee

Schadeveroorzaker (reeds) bekend?

Nee

Is de politie ter plaatse geweest en/of heeft de politie de schade doorgegeven?

Nee

Is er buurtonderzoek verricht?

Nee

Foto's

Foto 1 (Overzichtsfoto)



Foto 2 (Objectfoto)



Foto 3 (Detailfoto)



Foto 4 (Lichtmastnr)



Foto 5 (Artikelnummer mast, binnenkant mastluikje)



Foto 6 (Artikelnummer armatuur)



Foto 7 (Situatie na veiligstellen)




Foto 8 (Extra)

